

二聚环戊二烯安全技术说明书（MSDS）

| | |
|---------|---|
| 名称: | 化学品中文名：二聚环戊二烯，化学品俗名：双环 dicyclopentadiene 4,7-methylene-4,7,8,9-tetrahydroindene |
| 分子式: | C10H12 |
| 分子量: | 132.20 |
| 有害物成分: | 二聚环戊二烯 |
| 健康危害: | 接触高浓度本品蒸气有刺激和麻醉作用，引起眼、鼻、喉和肺刺激，头痛、头晕及其他中枢神经系统症状。有可能引起肝、肾损害。长期反复皮肤接触可致皮肤损害。 |
| 燃爆危险: | 本品易燃，有毒，具刺激性。 |
| 皮肤接触: | 脱去污染的衣着，用流动清水冲洗。 |
| 眼睛接触: | 提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗。就医。 |
| 吸入: | 迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。 |
| 食入: | 饮足量温水，催吐。就医。 |
| 危险特性: | 其蒸气与空气可形成爆炸性混合物，遇明火、高热能引起燃烧爆炸。与氧化剂可发生反应。容易自聚，聚合反应随着温度的上升而急骤加剧。 |
| 有害燃烧产物: | 一氧化碳、二氧化碳。 |
| 灭火方法: | 消防人员须佩戴防毒面具、穿全身消防服，在上风向灭火。灭火剂：雾状水、泡沫、干粉、二氧化碳、砂土。 |
| 应急处理: | 隔离泄漏污染区，限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴防尘面具（全面罩），穿防毒服。用洁净的铲子收集于干燥、洁净、有盖的容器中。若大量泄漏，收集回收或运至废物处理场所处置。 |
| 操作注意事项: | 密闭操作，全面通风。操作人员必须经过专门培训，严格遵守操作规程。建议操作人员佩戴自吸过滤式防尘口罩，戴化学安全防护眼镜，穿防毒物渗透工作服，戴橡胶手套。远离火种、热源，工作场所严禁吸烟。使用防爆型的通风系统和设备。避免产生粉尘。避免与氧化剂、酸类、碱类接触。搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器损坏。配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。倒空的容器可能残留有害物。 |
| 储存注意事项: | 储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。应与氧化剂、酸类、碱类、食用化学品分开存放，切忌混储。不宜大量储存或久存。采用防 |

爆型照明、通风设施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。储区应备有合适的材料收容泄漏物。

| | |
|--------------------------|---|
| 前苏联 | 1 |
| MAC(mg/m ³): | 1 |
| TLVTN: | ACGIH 27mg/m ³ |
| TLVWN: | 未制订标准 |
| 工程控制: | 生产过程密闭, 全面通风。 |
| 呼吸系统防护: | 空气中粉尘浓度超标时, 必须佩戴自吸过滤式防尘口罩。紧急事态抢救或撤离时, 应该佩戴空气呼吸器。 |
| 眼睛防护: | 戴化学安全防护眼镜。 |
| 身体防护: | 穿防毒物渗透工作服。 |
| 手防护: | 戴橡胶手套。 |
| 其他防护: | 工作现场严禁吸烟。工作完毕, 淋浴更衣。保持良好的卫生习惯。 |
| 主要成分: | 纯品 |
| 外观与性状: | 无色晶体。 |
| 熔点(°C): | 32.5 |
| 沸点(°C): | 167 |
| 相对密度(=1): | 0.96(35°C) |
| 相对蒸气密度(空气 =1): | 4.55 |
| 饱和蒸气压(kPa): | 1.33(47.6°C) |
| 闪点(°C): | 26 |
| 自燃温度(°C): | 503 |
| 爆炸上限%(V/V): | 10 |
| 爆炸下限%(V/V): | 1.0 |
| 溶解性: | 不溶于水, 溶于乙醇、乙醚。 |
| 主要用途: | 用于制乙丙橡胶的第三单体乙叉降冰片烯、多聚环戊二烯农药、聚酯、树脂、塑料的阻燃剂、药物、香料等。 |
| 禁配物: | 强氧化剂、强酸、强碱。 |
| 急性毒性: | LD50: 820 mg/kg(大鼠经口); 0.72 ml/Kg(兔经皮] LC50: 无资料 |
| 其它有害作用: | 无资料。 |

废弃处置方法： 处置前应参阅国家和地方有关法规。建议用焚烧法处置。

危险货物编号： 33517

UN编号： 2048

包装类别： O53

包装方法： 小开口钢桶；安瓿瓶外普通木箱；螺纹口玻璃瓶、铁盖压口玻璃瓶、塑料瓶或金属桶（罐）外普通木箱；螺纹口玻璃瓶、塑料瓶、复合塑料瓶或铝瓶外普通木箱。

运输注意事项： 运输时运输车辆应配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。夏季最好早晚运输。运输时所用的槽（罐）车应有接地链，槽内可设孔隔板以减少震荡产生静电。严禁与氧化剂、酸类、碱类、食用化学品等混装混运。运输途中应防曝晒、雨淋，防高温。中途停留时应远离火种、热源、高温区。装运该物品的车辆排气管必须配备阻火装置，禁止使用易产生火花的机械设备和工具装卸。铁路运输时要禁止溜放。严禁用木船、水泥船散装运输。